	
ARBOCOMMISSIE			
Onderwerp:	Basisvoorwaarden t.b.v. veilig werken voor externe partijen die voor onze brancheleden altijd moeten worden gevolgd		
Doelgroep:	Subcontractors c.q. zzp'ers en onderaannemers in de lift- en roltrapindustrie		
Versie:	1.0 (april 2024)		

Basisvoorwaarden ten behoeve van veilig werken voor externe partijen die voor onze brancheleden altijd moeten worden opgevolgd

Disclaimer: Deze publicatie bevat de mening van de leden van de VLR-NLB-Arbocommissie. Zij is bedoeld als advies en hulpmiddel voor de lidbedrijven van VLR en NLB bij de uitleg en toepassing van wettelijke regels en gericht op een adequaat arbobeleid. De publicatie is met grote zorgvuldigheid vastgesteld. Het is echter niet uitgesloten dat bepaalde adviezen in deze leidraad onjuist, onvoldoende of onvolledig zijn, met name voor een specifieke situatie. Bij twijfel is het advies van een deskundige noodzakelijk. Elke aansprakelijkheid van VLR en NLB, hun bestuur en de bij de totstandkoming van deze publicatie betrokken personen wordt hiermee nadrukkelijk van de hand gewezen.

Doelstelling basisvoorwaarden

- Veiliger werken door uniformiteit;
- Externe partijen zijn bekend met de basisregels;
- Aanvullende regels kunnen per bedrijf verschillen en zijn aangegeven met een (*).

Uniforme basisvoorwaarden

Naast het hanteren van uniforme basisregels is het ook van belang goede uniforme uitgangsvoorwaarden te hebben voor veiliger werken, deze voorwaarden zijn:

- Een geldige VCA-kwalificatie en NEN3140-kwalificatie (*);
- In bezit van periodiek gekeurde en onbeschadigde arbeidsmiddelen;
- De juiste PBM zijn op de werkplek aanwezig en indien vereist in gebruik;
- Kennis genomen van en voldoen aan eventuele aanvullende specificaties van de opdrachtgever.

1. Altijd controle over de installatie houden

- Voorafgaand aan het betreden van het kooidak achtereenvolgens en één voor één beproeven: deurgrendelcontact, STOP-schakelaar en inspectieschakelaar;
- Voorafgaand aan het verlaten van het kooidak de werking testen van het betreffende deurgrendelcontact waar men het kooidak verlaat;
- Altijd de STOP-schakelaar en inspectieschakelaar op het kooidak geactiveerd houden zolang het kooidak nog niet fysiek is verlaten;
- Voorafgaand aan het betreden van de put achtereenvolgens beproeven: deurgrendelcontact en STOP-schakelaar (*let op: bij EN 81-20 liften bestaan bij de verschillende liftenfirma's nog specifieke, absoluut vereiste testmethoden!*);
- Altijd de STOP-schakelaar in de put geactiveerd houden zolang de put nog niet fysiek is verlaten.

2. Volledige controle over de lift bij personen op of onder de kooi

- De lift mag uitsluitend op inspectie of tornen bewegen;
- Het is toegestaan dat een tweede persoon, bij uitzondering, de lift bedient mits:
 - Er een goede en directe communicatie mogelijk is;
 - Alléén gebruik wordt gemaakt van eerder genoemde inspectie- of tornbesturing;
 - Er voldoende vrije ruimte voor alle personen op het kooidak of in de schachtput is;



Liftbeweging door het lichten van de rem is in deze context niet toegestaan!

3. Controle over elektrische energie conform NEN 3140

- Voor aanvang werkzaamheden alle vormen van elektrische energie vaststellen;
- Controleer de onderdelen van de installatie waaraan je gaat werken, die op dat moment niet hoeven te werken, of die spanningsloos zijn (i.v.m. risico vreemde spanningen);
- Beveiligen tegen herinschakelen (Lockout/Tagout), behalve bij storingzoeken;
- Gebruik NEN3140 gekeurde en onbeschadigde gereedschappen (*).



4. Controle over mechanische energie

- Borg de kooi en het tegengewicht, bijvoorbeeld bij vervanging van kabels en machines;
- Borg de kooi bij langer dan 15 minuten werken onder hydraulische liften;
- Borg roltrappen, rolpaden en hellingbanen bij specifieke werkzaamheden;
- Werk alleen onder elkaar als het strikt noodzakelijk is. *(Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van kabels waarbij het risico op vallende voorwerpen niet vermeden kan worden);*
- De vanginrichting geactiveerd houden tijdens de werkzaamheden.


5. Beheerst gebruiken van losse overbruggingen

- Het gebruik van tijdelijke overbruggingen om een veiligheidscircuit te overbruggen is alleen toegestaan als er geen andere manier is om een bepaalde taak uit te voeren;
- Deze regel is van toepassing op alle uit te voeren werkzaamheden;
- Gebruik alleen opvallend gekleurde, minstens 1 mtr lange draden;
- Overbruggingen moet voorzien zijn van een label met naam en telefoonnummer (*);
- Bij het verlaten van de werkplek worden doorverbindingen altijd verwijderd voor een installatie in bedrijf gesteld wordt.



6. Beveilig de werkplek

- Bij gevaar voor derden moet de werkplek doeltreffend worden afgeschermd (*);
- Ter bescherming van de monteur moet de werkplek doeltreffend worden afgeschermd (*);
- Bij roltrappen/rolpaden moeten afschermingen zowel aan de onder- als bovenzijde geplaatst worden (*).



7. Gebruik altijd de juiste PBM

- Werkschoenen: minimaal S3 (*);
- Werkkleding: altijd;
- Stootcap: bij stootgevaar (*);
- Snijbestendige handschoenen: bij snijgevaar minimaal klasse C;
- Valbeveiliging: persoonlijke valbeveiliging dragen bij een hoogte van 2,5 mtr i.c.m. openingen > 30 cm of ondeugdelijke hekwerken (*);
- Oogbescherming: bij verspanende werkzaamheden;
- Gehoorbescherming: verplicht dragen bij meer dan 85 dB;
- Veiligheidshelm: dragen wanneer er risico is van vallende objecten en stootgevaar.

